



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del oleoducto

Gerencia de Operaciones y Logística
Dirección de Unidad de Mina

Mayo 08, 2024

terpel



Contenido

Descripción

Imágenes

DESCRIPCIÓN

Como parte del recorrido rutinario que hacemos a la línea del oleoducto y con la finalidad de verificar el alineamiento. Todas las válvulas se mantienen abiertas. Se mantiene detenida transferencia a Mina desde la 17:00 del día 11-04-2024, revisión en la línea del oleoducto 358.05 Kpa. Presión en la entrada del tanque de MSA 9.95 kpa, las presiones se mantienen estables.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 3.57/5.17)



Válvulas Check km 3.57 y 5.17, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 7.47/8.90)



Válvulas Check km 7.47 y 8.90, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 10.83/11.62)



Válvulas Check km 10.83 y 11.62, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas Puente Río Uvero)



Válvulas de Compuerta del Río Uvero, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 13.55/14.00)



Válvulas Check km 13.55 y 14.00, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas Puente Río del Medio)



Válvulas de compuerta Río del Medio, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 14.97/17.40)



Válvulas Check km 14.97 y 17.40, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Punto de Reparación)



En el punto de reparación permanece estable.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 19.80/21.00)



Válvulas del km 19.8 y 21.00, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas Entrada a Polvorín)



Válvulas de compuerta entrada a Polvorín, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvula KM 22.8)



Válvula del km 22.8, se mantiene abierta.



Operación Terpel en MPSA

Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 23.8) CSA/B60



Válvulas de compuerta del km 23.8, se mantienen abiertas.



Operación Terpel en MPSA


Recorrido del Oleoducto (Válvulas KM 29.00) MSA



Válvula del km 29.00, se mantiene abierta.


Operación Terpel en MPSA

Presiones



Se mantienen detenidas las transferencias hacia Mina y entre tanques 9001-9002 PRIT

Porcentaje de tanque 9001 Prit:	19.55%
Porcentaje de tanque 9002 Prit:	3.79%



Porcentaje de tanque MSA:	23.65%
Inventario de tanque MSA:	1,436,659 Lts
Inventario Utilizable MSA:	848,806 Lts



Gracias

terpel